

2021年1月25日公開

## サンデーレインボーリール自主回収のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、株式会社畑屋製作所が2020年12月17日から2021年1月15日に製造致しました一部製品のコンセントにおいて、その保持力が法令の基準値を下回り、プラグを差し込んだ際に確実に保持されない不適合品が流出した事が判明致しました。そのまま使用されますと、コンセントが発熱し発火のおそれがございます。

つきましては、以下の対象製品をお持ちのお客様は直ちにご使用を中止してください。対象製品を回収させていただきます。

### 1. 【回収対象製品】

- ・品名 サンデーレインボーリール
- ・製造期間 2020年12月17日～2021年1月15日
- ・型式
  - ・SS-20型 JANコード:4930510405612  
製造ロット番号 L162Z-GF3G
  - ・SS-30型 JANコード:4930510405629  
製造ロット番号 L222Z-GF3G・L232Z-GF3G

### 2. 【弊社の対応】

- ・合格製品と交換致します。

### 3. 【回収方法】

- ・下記の弊社専用ダイヤルにご連絡ください。交換手順をご案内させていただきます。

### 4. 【お問い合わせ窓口】

株式会社ハタヤリミテッド 専用ダイヤル  
電話番号 0120-686-888 (無料)  
受付時間 9:00～17:00

### 5. 【回収対象製品の見分け方】

製品裏円盤の注意ラベルをご確認ください。

型式と製造ロット番号の両方が一致した場合は回収対象製品でございます。

SS-20型



SS-30型



裏円盤注意ラベル貼付位置



弊社では今回の事態を重く受け止め、今後はこのような事態を招かぬよう、原因を究明し再発防止に努める所存でございます。大変なご心配とご迷惑をお掛けする事となり誠に申し訳ございませんが、回収のご協力をお願い申し上げます。

以上